

ГРАНАТ

GRANAT

ЭЛЕКТРО- СТЕКЛОДОДЪЕМНИКИ

- ВАЗ 2104/05/07
- ВАЗ 2106
- ВАЗ 2108
- ВАЗ 2109
- ВАЗ 2110
- ВАЗ 1118 Калина
- ВАЗ 2170 Приора
- ВАЗ 2190 Гранта
- ЗАЗ 1102 Таврия
- ЗАЗ 1103 Славута
- АЗЛК 2141
- УАЗ 3160
- УАЗ 3741
- ВАЗ 21213
- ГАЗ 3110
- ГАЗ 3302
- ИЖ 2126
- МАЗ
- КАМАЗ
- ОКА
- LADA LARGUS
- HYUNDAI ACCENT
- HYUNDAI SOLARIS
- Renault Logan Gen 1-2
- Renault Logan Gen 3
- Renault Sandero, Duster
- Mercedes Sprinter
- Mercedes-Benz Vito
- VW Passat B3
- VW Passat B4
- VW TRANSPORTER T4
- Chevrolet NIVA
- Chevrolet LACETTI
- Chevrolet LANOS
- Opel VIVARO
- DAEWOO MATIZ
- DAEWOO NEXIA
- FIAT Doblo



ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЁМНИКИ

ПАСПОРТ

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Электростеклоподъёмники (далее по тексту ЭСП) предназначены для подъёма и опускания стёкол дверей автомобилей различных моделей.

Устанавливаются взамен ручных стеклоподъёмников.

Р - реечные электростеклоподъёмники

Р.(модель).10 - на две передние двери; Р.(модель).20 - на две задние двери.

К - колёсные электростеклоподъёмники

КМ - (модель).10 - на две передние двери;

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение питания, В	12
Время подъёма (опускания) не более, сек	5
Номинальное усилие при подъёме, Н	120
Потребляемый ток при номинальном усилии не более, А	7,5
Режим работы ЭСП кратковременный. После десяти подъёмов, опусканий стекла в непрерывном режиме рекомендуется делать перерыв в работе не менее 10 мин.	

3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

3.1 Установка ЭСП на автомобиль должна производиться в специализированных центрах квалифицированным персоналом.

3.2 Через 25-30 тыс. км пробега, трещищиеся части механизма ЭСП смазывать консистентной смазкой «ШРУС-4» или «Литол-24».

3.3 Электропривод ЭСП в период установленного ресурса работы специального технического обслуживания не требует.

4. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

4.1 Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев со дня изготовления.

4.2 Изготовитель в течении гарантийного срока производит безвозмездную замену или ремонт изделия, не соответствующего требованиям технической документации по вине изготовителя.

Адрес дистрибутора:

Телефон: +7 (495) 505 97 80

Техподдержка: +7 (495) 504 27 47; 8 (800) 505 83 50

E-mail: info@rg-avto.ru

Адрес: 142171, Россия, МО, г. Щербинка, ул. Южная д.8

5. КОМПЛЕКТНОСТЬ

P.2190.22 задний правый	1шт.
P.2190.21 задний левый	1шт.
Жгут для подключения	1шт.
Переключатель 92.3709	2шт.
Рамка переключателя 21093-680	2шт.
Заглушка декоративная	2шт.
Паспорт	1шт.
Упаковка	1шт.

Электростеклоподъёмники (далее ЭСП) предназначены для подъема и опускания стекол задних дверей автомобилей LADA Kalina (ВАЗ-2192, 2194), LADA Granta (ВАЗ-2190, 2191) и Datsun.

6. МОНТАЖ

6.1 Перед началом работ необходимо ознакомится с инструкцией по эксплуатации автомобиля и дополнительно установленного оборудования и выяснить возможность отключения аккумулятора, так как это может повлиять на работу бортового компьютера, настройку аудиоаппаратуры и других устройств.

6.2 Отключить аккумулятор. Если аккумулятор отключить нельзя, рекомендуем на время монтажных работ удалить предохранители цепей, к которым подключаются ЭСП и освещение салона автомобиля.

6.3 Снять обивку дверей, штатные стеклоподъёмники, гайки M6 с шайбами сохранить.

6.4 Установить декоративные заглушки в отверстия от ручек штатных стеклоподъёмников в обивках дверей.

6.5 Если на стёклах установлены металлические обоймы - демонтировать их (см. рис. 1).

6.6 Рассмотрена установка ЭСП в правую заднюю дверь:

6.6.1 Поднять стекло вверх и зафиксировать от самопроизвольного опускания.

6.6.2 Установить два зажима стекла с уплотнителями на подвижную пластины ЭСП (см. рис. 2).

6.6.3 Ввести ЭСП в полость двери, совместить болты крепления направляющей ЭСП с соответствующими отверстиями внутренней панели двери и гайками M6 с гроверными шайбами окончательно закрепить направляющую (см. п.1 и 2 рис. 3).

6.6.4 Опустив стекло совместить его с зажимами, прижать стекло к вертикальному уплотнителю оконного проёма и окончательно закрепить винтами (см. п. 3 рис. 3).

6.7 Установить ЭСП в левую заднюю дверь (см. п.6.6.1...6.6.4).

6.8 Протянуть провод по салону от места расположения переключателей до дверей, затем через стойки в полости дверей. Выполнить соединения проводов в соответствии со схемой подключения ЭСП (см. рис.4).

ВНИМАНИЕ: ПРОВОДА РАСПОЛОЖЕННЫЕ ВНУТРИ ДВЕРИ, В ТОМ ЧИСЛЕ КАБЕЛИ К ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЮ, НЕ ДОЛЖНЫ КАСАТЬСЯ ЗУБЬЕВ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ЭСП. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ СОЕДИНЕНИЯ ПРОВОДОВ ВЫПОЛНЯТЬ СКРУТКОЙ ЖИЛ. ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ РАЗМЕРОВ ЖГУТА ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРОВОДА С СЕЧЕНИЕМ НЕ МЕНЕЕ 0,75 КВ. ММ.

6.9 Включить габаритные огни автомобиля, при этом должна включиться подсветка переключателей ЭСП. Выключить габаритные огни.

6.10 Пробными включениями проверить работу ЭСП. Стекло должно перемещаться плавно, без рывков и заеданий. При несоответствии направления движения стекла направлению указанному на переключателях (вверх, вниз) необходимо поменять полярность подключения проводов в месте соединения с электродвигателем ЭСП.

6.11 Установить штатные детали на свои места.




Рис. 1
Демонтаж обоймы стекла




Рис. 2
Установка зажимов стекла и уплотнителей на пластину




Рис. 4
Схема подключения ЭСП




Рис. 3
Установка ЭСП в заднюю правую дверь

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ И ПРОДАЖЕ

Дата изготовления 27.11.2011

ОТК _____

(подпись, печать)



Продан _____
(наименование предприятия, адрес)

Дата продажи _____

Рекламации от владельцев не принимаются в случаях:

- эксплуатации ЭСП с нарушениями требований настоящего руководства;
- внесения любых изменений в конструкцию ЭСП;
- замены стандартных узлов и деталей;
- самостоятельного ремонта.

ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

ЭСП №_____

Установлены на станции техобслуживания _____
(наименование, адрес)

Дата установки _____

Заполняется ремонтным предприятием

Выполнены работы _____

Исполнитель _____

Владелец _____

Наименование предприятия, выполнившего ремонт

Подпись руководителя _____

« _____ » 201 ____ г.

М.П.

Для моделей:

ВАЗ 2104	LANOS
ВАЗ 2105	АЗЛК 2141
ВАЗ 2106	ВАЗ 2190 Гранта
ВАЗ 2107	ВАЗ 1118 Калина
ВАЗ 2109	ВАЗ 2170 Приора
ВАЗ 2110	ВАЗ 2123 Niva Chevrolet
ВАЗ 21213	Renault Logan
ГАЗ 3110	Renault Logan Gen3
ГАЗ 3302	HYUNDAI SOLARIS
УАЗ 3160	Mercedes Sprinter
КАМАЗ	Opel Vivaro



ГРАНАТ
GRANAT